1/5

Прошивка контроллера

В процессе работы с контроллером его прошивка может испортиться, это случается по разным причинам, сбои в питании, резкое отключение питания в момент операций записи, неверный код.

Или, например, требуется обновить прошивку на более новую (или старую) версию.

Для того чтобы восстановить прошивку на контроллере, воспользуйтесь этой инструкцией.

Шаг1. Скачайте программу uPyCraft

Скачайте архив с программой по этой ссылке, распакуйте архив.

Шаг 2. Скачайте файл прошивки

Скачайте файл прошивки с официального сайта MicroPython или по этой ссылке.

Шаг 3. Запустите uPyCraft

Запустите распакованную программу. При старте она может попросить установить шрифт для её работы, это не обязательно, от установки можно отказаться.



Шаг 4. Выберите порт

Выберите СОМ-порт, к которому подключена плата.



Шаг 5. Инструмент загрузки

Если программа сама не показала окно загрузки прошивки, выберите его сами через меню.



Программа сама могла определить неверную прошивку и показать окно загрузки прошивки.

Установите в нем следующие настройки:

• **board** : esp8266

- erase_flash : yes
- сот : выберите СОМ-порт к которому подключен контроллер
- в переключателе Firmware Choose установите Users, нажмите на кнопку choose и выберите файл прошивки, который скачали на Шаге 2.

Нажмите ОК.

💰 Burn Firmware	×	
board	esp8266 🔻	
burn_addr	0×0 ~	
erase_flash	yes 🔻	
com	COM7 -	
Firmware Choose		
🔿 uPyCraft		
● Users emp/Gikkon/Gikkon_v1_24	_1.bin choose	
ok	cancel	

Шаг 6. Очистка памяти

Для того чтобы началась очистка текущей памяти контроллера необходимо перевести контроллер в режим записи загрузчика.

Для этого на контроллере нужно

- 1. сначала нажать на кнопку PRG, далее не отпуская её
- 2. нажать и отпустить кнопку RST
- 3. потом отпустить кнопку PRG



После этого начнется очистка памяти.

💰 Burn Firmwa	are	×
EraseFlash		14%
Burn		0%

Шаг 7. Загрузка прошивки

После того как завершится процесс очистки памяти (индикатор достигнет 100%), контроллер снова необходимо перевести в режим записи загрузчика (как в шаге 6).

Для этого на контроллере нужно

- 1. сначала нажать на кнопку PRG, далее не отпуская её
- 2. нажать и отпустить кнопку RST
- 3. потом отпустить кнопку PRG

После этого начнётся запись прошивки.

💰 Burn Firmwa	re	×
EraseFlash		100%
Burn		7%

Шаг 8. Окончание загрузки прошивки

После того как завершится процесс загрузки прошивки (индикатор достигнет 100%), контроллер нужно вывести из режима загрузки, для этого нажмите и отпустите кнопку RST на контроллере.

На этом прошивка контроллера завершена.

From: https://know.gikkon.ru/ -

Permanent link: https://know.gikkon.ru/main/software/flashing_upycraft



Last update: 2025/01/24 17:31